


# ПОЛКА N66

инструкция по сборке  
 Фирма оставляет за собой право вносить  
 изменения, не влияющие на качество изделия  
 Сборку производите на твердой и ровной поверхности.



Стяжка клиновья	Опора регулир.	Стяжка винтовая S 14	Шкант 8x30
8шт.	4шт.	4шт.	8шт.

