


ПОЛКА N67

инструкция по сборке
Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности.



Стяжка клиновья	Опора регулир.	Стяжка винтовая S14	Шканти 8x30
12шт.	4шт.	4шт.	8шт.

