


Опора центральная, царги

(крепление брусков)

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30	Шкант Ø8x50	Саморез US4,0x40 KB	Клей ПВА по 20-25г.
16шт.	8шт.	20шт.	1шт.



Упаковка без центральной опоры

Шкант Ø8x30	Саморез US4,0x40 KB	Клей ПВА по 20-25г.
16шт.	10шт.	1шт.

