

Стол E50, E45, E44


- показана борка стола E45
- сборка столов E50; E44 аналогична



инструкция по сборке

Стяжка винтовая S 14	Шкант 8x30	Опора регулир.
8шт	8шт	4шт.

Сборку производите на твердой и ровной поверхности.



ВНИМАНИЕ!

При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом

1

4

Кромка облицованная

ВНИМАНИЕ! Проверьте положение винта B13

2

Инструмент для сборки

Опора для регулировки высоты стола

3

5

ВНИМАНИЕ! Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорта