



F5D.01.04.01 M

Шкаф угловой F5D

инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия


Ручка и крепление к ней показаны условно, конкретно см. упаковочный лист

Дюбель $\varnothing 5 \times 12$ 4шт.	Наконечник 4шт.	Гвоздь 60шт.	Штангодерж. 2шт.	Евровинт 5×38 2шт.	полко-держатель 2+12*шт.	петля угловая 4шт. планка петли	ВИНТ 4×12.5 В4 6шт.	втулка 3шт.	шкант 8×30 12шт.	стяжка эксцентриковая $\varnothing 4$ 12шт.	амортизатор под стекло 2шт.	стяжка клиновьяя ВИНТ $\varnothing 11$ 8шт.	гвоздь 60шт.	Саморез 3.5×16 ш5 8шт.	Саморез $US3 \times 13 \times KB$ ш7 10шт.
--	--------------------	-----------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------	------------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------	------------------------------------	---



постановка фурнитуры на щит 06 аналогична щиту 07 за исключением планок петель, штангодержателя и крючков

ВНИМАНИЕ!



*-если Вы купили полки

*рекомендуемые размеры

крючок 2шт.	Саморез $US4 \times 16 \times KB$ ш6 8шт.	Саморез $US4 \times 20 \times KB$ ш8 3шт.	Винт для опоры пластиковый $M10 \times 32$ 1шт.	Опора регулируемая Н60 тип1 1шт.	Винт $\varnothing 7$ 1шт.	Ручка 1шт.
----------------	--	--	--	-------------------------------------	------------------------------	---------------

