



ВНИМАНИЕ! Если вы приобрели светильник J85

1. Навесить секцию на панель (см.инструкцию по сборке панели). Просверлить отв.диам.8 через заднюю стенку секции и панель (см.схему 1) для вывода провода.

Внимание! Установку светильника и сверление отверстия для вывода провода в секции необходимо производить на стороне, противоположной планке на панели.

- 2. Светильник установить на ст.вертикальную 07, для этого необходимо снять защитную ленту с обратной стороны светильника и наклеить на стенку вертикальную 07 (см.вид сбоку).
- 3. Вывести провод в ранее просверленное отв. Ф8мм и закрыть фиксатором провода (снять защитную ленту) для подключения к источнику питания.



