



После выравнивания секции и шкафов просверлить отверстия Ø5. Чтобы отверстие получилось аккуратным, на выходе сверла необходимо прижать брускок ДСП

