


# Секция HA2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!



Шкант Ø8x30 ш50 8шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 8шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 8шт.	Стяжка эксцентр. 15D N100712604 C5 8шт.	Стяжка Rafix Tab 20 4шт.	Болт Rafix 20 p2 4шт.	Винт US4x13 ш5 16шт.	Саморез US4x16 ш4 8шт.	Ключ к опоре MCH00A2H5 1шт.	Амортизатор под стекло 4шт.		
Дюбель пластмассовый с усом Ø8x40 4шт.	Винт 5,5x50 саморез 4шт.	Скрепка 12.2 -A-06 3шт.	Держатель для навески SCARPI-4 33x110 1шт.	Крышка для навески лев. прав. 1шт. 1шт.	Навеска левая правая 1шт. 1шт.	Подъемник газовый 80Н к2 к1 2шт.	Крепление к корпусу к3 2шт.	Кронштейн 2шт.	Петля накладная 110 2шт.	Петля вкладная 110ар. 2шт.	
Толкатель К-PUSH 2шт.	Плошадка К-PUSH 2шт.	Саморез US 3x16 KB 2шт.	Ручка-скоба 1шт.	Винт 4x22 д5 2шт.	Планка петли H=2 2шт.	Планка петли H=4 2шт.					
Вар.1 -	Вар.2 1шт.	Вар.1 -	Вар.2 1шт.	Вар.1 3шт.	Вар.2 5шт.	Вар.1 2шт.	Вар.2 1шт.	Вар.1 4шт.	Вар.2 2шт.		



**ВНИМАНИЕ!**  
Максимальная распределенная нагрузка  
на полки 03 и 04 - по 10 кг.

