


# инструкция по сборке ПОЛКА N65


инструкция по сборке  
Фирма оставляет за собой право вносить  
изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на твердой и ровной поверхности.



Стяжка клиновья	Опора регулир.	Стяжка винтовая S14	Шкант 8x30
4шт.	4шт.	4шт.	8шт.

## ВНИМАНИЕ!


Не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.



## 2



## 3



## 4

