



Стеллаж G7A

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

Шкант Ø8x30 ш50 36шт.	Стяжка эксцентрик150 C5 20шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик B4 20шт.	Застежка для стяжки эксцентр 16шт.
Винт UW4x16 ш15 2шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Угольник крепежный 1шт.	
Гвоздь 1,6x25 8шт.	Наконечник H-5 4шт.	Саморез US4x30 ш1 7шт.	Саморез UW4x25 ш2 4шт.

