






9 Сборка навесной секции (H1D)


Шкант Ø8x30 ш50 20шт.	Шкант Ø8x50 ш55 4шт.	Дюбель-стяжка 8x32 арт. FRM0722 d1 d2 6шт.	Механизм открытия Push open 1шт.	Дисперсия ПВА 15гр. 1шт.
--------------------------------	-------------------------------	---	---	-----------------------------



10 Сборка навесной секции (H1G)



Шкант Ø8x30 ш50 20шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик в4 4шт.	Стяжка эксцентр. 15D N100712604 с5 4шт.	Заглушка для стяжки эксцентриковой 4шт.
--------------------------------	--	--	--



Ориентация стяжки C5 – показана на рис, после сборки с дюбелем в4 стяжку затянуть по стрелке

