


# Секция H50


Сборку производите на твердой и ровной поверхности

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на качество изделия



держатель 4шт.	ответная планка 2шт. дюбель 4шт.	кронштейн 2шт.	ручка 5шт.	ВИНТ 4x12 2шт. втулка 2шт.	ВИНТ 4x25 3шт.	петля накладная 4шт.	полко-держатель 16шт.	аморти-затор 10шт.	стяжка эксцентриковая 8шт.	стяжка MVT0H-2950 24шт.	6шт.
-------------------	---	-------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------------	------

петля накладная для стекл. двери 4комплекта в10	кольцо кольчочка	планка петли	гвоздь 50шт.	шуруп 4x25 ш3	шкант 8x35 8шт.	шкант 8x60 8шт.	стяжка клиновья 8шт. в11	Петля полу-накладная 2шт. планка универ-сальная 2шт.	саморез 3x16 ш6 10шт.	скрепка 10шт.	шуруп 4x13 ш5 18шт.	дюбель в24 8шт.
---	---------------------	--------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------	--------------------



✓ Ручка и крепление к ней показаны условно, конкретно см. упаковочный лист

