



Комод K1H

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

<p>Гвоздь 1,6x25 50 шт.</p>	<p>Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12 шт.</p>	<p>Стяжка эксцентр. 15D C5 4 шт.</p>	<p>Заглушка самоклеящаяся Ø20 Z2 8 шт.</p> <p>Стяжка эксцентрик 15/12D C6 8 шт.</p> <p>10 мм</p>	<p>Стяжка CM-2 7 шт.</p>	<p>Винт UW4x25 8 шт.</p>	<p>Шкант Ø8x25 ш52 4 шт.</p>	<p>Шкант Ø8x30 ш50 40 шт.</p>	
<p>Саморез US3,0x20 16 шт.</p>	<p>Саморез 3,5x16 16 шт.</p>	<p>Евровинт 5x38 8 шт.</p>	<p>Наконечник Н-5 2 шт.</p> <p>Фиксатор угловой Ф260 16 шт.</p>	<p>Саморез US4x30 6 шт.</p>	<p>Винт 6,3 x 13 в5 16 шт.</p>	<p>Винт 4x25 8 шт.</p>	<p>Ручка-кнопка 8 шт.</p>	<p>Кольцо для ручки 8 шт.</p>
<p>Фиксаторы левый, правый Quadro 4 шт.</p>	<p>Фиксаторы левый, правый Quadro 4 шт.</p>	<p>Комплект направляющих частичного выдвижения SFD/L400 4 компл.</p>	<p>Quadro 25</p>	<p>Опора ППУ Н115 2 шт.</p>	<p>Винт WPM6x25 4 шт.</p>			

