








Шкаф S71

Сборку производите на твердой и ровной поверхности

фиксатор  4шт.	Стяжка винтовая S14  8шт.	B13  8шт.	B14  8шт.	Ручка  2шт.	шуруп 3x25  8шт.	шуруп 4x13  8шт.	Петля накладная  4шт.	Опора регулир. ключ 1шт.  4шт.	Стяжка МУТОН 2950  2шт.	Шкант 8x30  8шт.	Стяжка клиновья  12шт.	B11  12шт.
---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---	---	---

● Ручка и крепление к ней показаны условно, конкретно см. упаковочный лист



№ уп. места	маркировка на торце детали	кол-во деталей
S71.01	O6	1
S71.01	O7	1
S71.12	O1	1
S71.12	O4	1
S71.12	O2	3
S71.13	12	2
S71.11	20-без маркировки	1

